

9. ESTRUCTURA DE COSTES



-COSTES FIJOS:

El coste del alquiler del local 3000\$ al mes

El salario anual medio de nuestros trabajadores será de 40.000\$ brutos

Maquinaria pesada 600.000\$

Publicidad 12.000\$

-COSTES VARIABLES:

Coste de producción

Precios de nuestros productos, dependera del mercado (oferta/demanda)

COSTE DE VARIABLE UNITARIO

Para hacer un cargador necesitaremos:

En el interior:-Cobre

-Sílice

-Plásticos

-Metales no férricos

-Elementos cerámicos

-Resina epoxi

-Acero

En el exterior:- Plástico de la carcasa

- Acero