

9. ESTRUCTURA DE COSTES

Nuestra empresa necesitará hacerse cargo de una serie de costes para salir adelante. Estos costes se dividen en:

Costes fijos. Serán los salarios de nuestros trabajadores, el pago del alquiler de nuestra fábrica y puntos de venta al cliente, entre gastos no derivados de la cantidad producida.



Otro tipo de coste a los que haremos frente serán los variables. Estarán compuestos por el pago de los materiales necesarios para hacer frente a la demanda de nuestras lavadoras, el gasto en transporte desde la siderúrgica a fábrica central y hacia puntos de venta autorizados, y los costes derivados de las acciones publicitarias emprendidas para el contacto y mantenimiento de los clientes.

Uno de nuestros objetivos a medio y largo plazo es poder aprovecharnos de las economías de escala, conforme aumente nuestra producción