

6. Recursos clave

Necesitaríamos una nave industrial grande-mediana en la cual poder instalar máquinas cnc que estarían trabajando 24h, para poder entregar las piezas con la mayor rapidez posible. Con todos los gastos de luz y agua que corresponden.

Solo utilizaríamos softwares como NX o AutoCAD para así poder diseñar piezas las piezas que serían estandarizadas y ya estarían programadas en el simulador de Fagor con el cual solo quedaría poder el material y poner a funcionar la máquina 24h.

La maquinaria serían fresas cnc y torno cnc, personal técnico para supervisar el funcionamiento, herramientas y materiales.

La ubicación de la empresa sería aquí:

Por esta zona ya que hay varias naves y empresas relacionadas con el mecanizado.

